STEINEL Vertrieb GmbH Dieselstraße 80-84 33442 Herzebrock-Clarholz Tel: +49/5245/448-188 Fax: +49/5245/448-197 www.steinel.de

Steinel Austria GmbH Hirschstettner Strasse 19/A/2/2 A-1220 Wien Tel.: +43/1/2023470 Fax: +43/1/2020189

CH PUAG AG

Oberebenestrasse 51 CH-5620 Bremgarten Tel.: +41/56/6488888 Fax: +41/56/6488880 info@puag.ch

GB STEINEL U.K. LTD.

info@steinel.at

25, Manasty Road · Axis Park Orton Southgate GB-Peterborough Cambs PE2 6UP Tel.: +44/1733/366-00 Fax: +44/1733/366-701 steinel@steinel.co.uk

IRL Socket Tool Company Ltd

Unit 714 Northwest Business Park Kilshane Drive · Ballycoolin · Dublin 15 Tel : 00353 1 8809120 Fax: 00353 1 8612061 info@sockettool.ie

STEINEL FRANCE SAS

ACTICENTRE - CRT 2 Rue des Famards - Bât. M - Lot 3 F-59818 Lesquin Cedex Tél.: +33/3/20 30 34 00 Fax: +33/3/20 30 34 20 info@steinelfrance.com

NL Van Spijk B.V.

Postbus 2 5688 HP OIRSCHOT De Scheper 402 5688 HP OIRSCHOT Tel. +31 499 571810 Fax. +31 499 575795 info@vanspijk.nl www.vanspijk.nl

VSA Belgium Hagelberg 29 B-2440 Geel

Tel.: +32/14/256050 Fax: +32/14/256059 info@vsabelgium.be www.vsabelgium.be

Minusines S.A.

8, rue de Hogenberg L-1022 Luxembourg Tél.: (00 352) 49 58 58 1 Fax: (00 352) 49 58 66/67 www.minusines.lu

Е SAET-94 S.L.

C/ Trepadella, nº 10 Pol. Ind. Castellbisbal Sud E-08755 Castellbisbal (Barcelona) Tel.: +34/93/772 28 49 Fax: +34/93/772 01 80 saet94@saet94.com

STEINEL Italia S.r.I.

Largo Donegani 2 I-20121 Milano Tel.: +39/02/96457231 Fax: +39/02/96459295 info@steinel.it www.steinel.it

Propodis -Soluções Tecnológicas, Lda.

Zona Industrial Vila Verde Sul. Rua D. n.º 11 P-3770-305 Oliveira do Bairro Tel.: +351 234 484 031 Fax: +351 234 484 033 pronodis@pronodis.pt www.pronodis.pt

KARL H STRÖM AB

Verktygsvägen 4 S-55302 Jönköping Tel.: +46/36/31 42 40 Fax: +46/36/31 42 49 www.khs.se

DK Roliba A/S

Hyidkænjei 52 DK-5250 Ódense SV Tel.: +45 6593 0357 Fax: +45 6593 2757 www.roliba.dk

FΙ Ov Hedtec Ab

> Lauttasaarentie 50 FI-00200 Helsinki Tel.: +358/207 638 000 Fax: +358/9/673 813 liahtina@hedtec.fi www.hedtec.fi/valaistus

Vilan AS

Olaf Helsetsvei 8 N-0694 Oslo Tel.: +47/22725000 post@vilan.no www.vilan.no

GR PANOS Lingonis + Sons O. E.

Aristofanous 8 Str. GR-10554 Athens Tel.: +30/210/3212021 Fax: +30/210/3218630 lygonis@otenet.gr

TR SAOS Teknoloji Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Halil Rıfat Paşa mahallesi Yüzerhavuz Śokak PERPA Ticaret Merkezi A Blok Kat 5 No.313 Sisli / İSTANBUL Tel.: +90 212 220 09 20 Fax: +90 212 220 09 21 iletisim@saosteknoloii.com.tr www.saosteknoloji.com.tr

CZ ELNAS s.r.o.

Oblekovice 394 CZ-67181 Znojmo Tel.: +420/515/220126 Fax: +420/515/244347 info@elnas.cz · www.elnas.cz

"LŁ" Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa sp.k.

> Byków, ul. Wrocławska 43 PL-55-095 Mirków Tel.: +48 71 3980818 Fax: +48 71 3980819 elektro@langelukaszuk.pl

DINOCOOP Kft

Radvány u. 24 H-1118 Budapest Tel.: +36/1/3193064 Fax: +36/1/3193066 dinocoop@dinocoop.hu KVARCAS

Neries krantine 32 LT-48463, Kaunas Tel.: +370/37/408030 Fax: +370/37/408031 info@kvarcas It

EST Fortronic AS

Tööstuse tee 10. EST-61715, Tõrvandi, Ülenurme vald. Tartumaa Tel.: +372/7/475208 Fax: +372/7/367229 info@fortronic.ee www.fortronic.ee

SLO ELEKTRO - PROJEKT PLUS D.O.O.

Suha pri Predosljah 12 SLO-4000 Krani PE GRENC 2 4220 Škofja Loka Tel.: 00386-4-2521645 GSM: 00386-40-856555 info@elektroprojektplus.si www.priporocam.si

NECO SK, A.S.

Ružová ul. 111 SK-01901 Ilava Tel.: +421/42/4 45 67 10 Fax: +421/42/4 45 67 11 neco@neco.sk www.neco.sk

Steinel Distribution SRL

Parc Industrial Metrom RO-500269 Brasov Str. Carpatilor nr. 60 Tel.: +40(0)268 53 00 00 Fax: +40(0)268 53 11 11 www.steinel.ro

Daljinsko upravljanje d.o.o.

Bedricha Smetane 10 HR-10000 Zagreb t/ 00385 1 388 66 77 f/ 00385 1 388 02 47 daliinsko-upravlianie@inet.hr www.daliinsko-upravlianie.hr

AMBERGS SIA

Brivibas gatve 195-16 LV-1039 Riga Tel.: 00371 67550740 Fax: 00371 67552850 www.ambergs.lv

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД

Бул. Климент Охридски № 68 1756 София, България Тел.: +359 2 700 45 45 4 Факс: +359 2 439 21 12 info@tashev-galving.com www.tashev-galving.com

RUS Best - Snab

ул.1812 года, дом 12 121127 Москва · Россия Tel: +7 (495) 280-35-53 info@steinel.su www.steinel.su

STEINEL China CN

Representative Office Shanghai Rm. 25 A, Huadu Mansion No. 838 Zhangyang Road Shanghai 20012: Tel: +86 21 5820 4486 Fax: +86 21 5820 4212 iames.chai@steinel.cn info@steinel.cn www.steinel.cn

Intelligent technology





Information

RS **LED** M1 RS LED M2 GB

Ω

뉟

S

쑴

正

z GR

ェ CZ

SK Ч

SLO 뚶


LT EST


2


BG RUS





Textteil beachten! GB 8 Follow written instructions! F..... 11 Suivre les instructions ci-après! NL..... 14 Tekstpassage in acht nemen! 1. 17 Osservare il testo! E..... 20 ¡Obsérvese la información textual! P..... 23 Siga as instruções escritas S..... 26 Följ den skriftliga montageinstruktionen. DK. 29 Følg de skriftlige instruktioner! Fl..... 32 Huomioi tekstiosa! N..... 35 Se tekstdelen! GR 38 Τηρείτε γραπτές οδηγίες! TR..... 41 Yazılı talimatlara uyunuz! H..... 44 A szöveges utasításokat tartsa be! CZ..... 47 Dodržujte písemné pokyny! SK..... 50 Dodržiavajte písomné informácie! PL..... 53 Postępować zgodnie z instrukcja! RO 56 Respectați instrucțiunile următoare! SLO.... 59 Upoštevajte besedilo! HR..... 62 Pridržavajte se uputa! EST.... 65 Järgige tekstiosa! LT 68 Atsižvelgti i rašytines instrukcijas! LV 71 Pievērsiet uzmanību teksta daļai! RUS 74 Соблюдать текстовую инструкцию! BG 77 Прочетете инструкциите! CN 80 遵守文字说明要求!





































- 2 -

















D

1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

- Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Symbolerklärung



Warnung vor Gefahren!



Verweis auf Textstellen im Dokument.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise



- Vor allen Arbeiten am Gerät die Spannungszufuhr unterbrechen!
- Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen.
- Bei der Installation der SensorLeuchte handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung.
 Sie muss daher fachgerecht nach den landesüblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden. (@- VDE 0100, @- ÖVE / ÖNORM E8001-1. @- SEV 1000)
- Nur original Ersatzteile verwenden.
- Reparaturen dürfen nur durch Fachwerkstätten durchgeführt werden.

3. RS LED M1 / RS LED M2

Die Sensor-Innen-Leuchten M1 und M2 sind aktive Bewegungsmelder. Der integrierte HF-Sensor sendet hochfrequente elektromagnetische Wellen (5,8 GHz) aus und empfängt deren Echo. Bei der kleinsten Bewegung im Erfassungsbereich der Leuchte, wird die Echoveränderung vom Sensor wahrgenommen. Ein Microprozessor löst dann den Schaltbefehl "Licht einschalten" aus. Eine Erfassung durch Türen, Glasscheiben oder dünne Wände ist möglich.

Hinweis:

Die Hochfrequenzleistung des HF-Sensors beträgt ca. 1 mW – das ist nur ein 1000stel der Sendeleistung eines Handys oder einer Microwelle.

Lieferumfang M1 (Abb. 3.1) Produktmaße M1 (Abb. 3.2) Lieferumfang M2 (Abb. 3.4) Produktmaße M2 (Abb. 3.5)

Geräteübersicht M1/M2 (Abb. 3.3/3.6)

A Abdeckhaube

B Gehäuse

C HF-Sensor

D Dämmerungseinstellung

E Zeiteinstellung

F Reichweiteneinstellung

G Anschlussklemme

Erfassungsbereiche Deckenmontage

M1: Ø 3-8 m (Abb. 3.7)

M2: Ø 1-6 m (Abb. 3.8)

Erfassungsbereiche Wandmontage

M1: Ø 3-8 m (Abb. 3.9) M2: Ø 1-6 m (Abb. 3.10)

Die Erfassungsbereiche können je nach verwendeter Designapplikation leicht abweichen.

4. Installation

• Stromversorgung abschalten (Abb. 4.1)

Schaltplan (Abb. 4.1)

Die Netzzuleitung besteht aus einem 3-adrigen Kabel:

= Phase (meistens schwarz, braun oder grau)

N = Neutralleiter (meistens blau)

PE = Schutzleiter (grün/gelb)

Im Zweifel müssen Sie die Kabel mit einem Spannungsprüfer identifizieren; anschließend wieder spannungsfrei schalten. Phase (L) und Neutralleiter (N) werden an der Lüsterklemme angeschlossen.

Nichtig:

Ein Vertauschen der Anschlüsse führt im Gerät oder Ihrem Sicherungskasten später zum Kurzschluss. In diesem Fall müssen nochmals die einzelnen Kabel identifiziert und neu verbunden werden. In die Netzzuleitung kann selbstverständlich ein Netzschalter zum Ein- und Ausschalten installiert sein.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen.

Der Anschluss an einen Dimmer führt zur Beschädigung der Sensor-Leuchte.

5. Montage

- · Alle Bauteile auf Beschädigung prüfen.
- Bei Schäden das Produkt nicht in Betrieb nehmen.
- Bei der Montage der Sensor-Leuchte ist darauf zu achten, dass sie erschütterungsfrei befestigt wird.
- Geeigneten Montageort auswählen unter Berücksichtigung der Reichweite und Bewegungserfassung.

1. Об этом документе

Просим тщательно прочесть и сохранить!

- Защищено авторскими правами. Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия.
- Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техническому прогрессу.

Разъяснение символов



Предупреждение об опасностях!



Указание на текст в документе.

2. Общие указания по технике безопасности



- Перед началом любых работ, проводимых на приборе, следует отключить напряжение!
- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому в первую очередь следует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
- Монтажные работы по подключению сенсорного светильника относятся к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому при монтаже светильников следует соблюдать указания и условия, приведенные в инструкции по подключению. (D-VDE 0100, A-ÖVE/ ÖNORM E 8001-1, h-SEV 1000)
- Использовать только оригинальные запасные части.
- Ремонтные работы разрешается выполнять только в специализированных мастерских.

3. RS LED M1 / RS LED M2

Сенсорные светильники М1 и М2 для внутренних помещений являются активными датчиками движения. Встроенный ВЧ-сенсор посылает высокочастотные электромагнитные волны (5.8 ГГц) и получает их эхо. При самом небольшом движении в зоне обнаружения светильника сенсор воспринимает изменения эхо. Микропроцессор дает команду переключения "Включить свет". Возможно обнаружение через двери, оконные стекла или стены.

УКАЗАНИЕ:

Мощность ВЧ-сенсора составляет ок. 1 мВт – это всего лишь одна тысячная мощности, излучаемой сотовым телефоном или микроволновой печью.

Объем поставки М1 (рис. 3.1) Размеры изделия М1 (рис. 3.2) Объем поставки М2 (рис. 3.4) Размеры изделия М2 (рис. 3.5) Обзор изделия М1/М2 (рис. 3.3/3.6)

А Плафон

В Корпус

С ВЧ-сенсор

Установка сумеречного порога

Установка времени

Установка дальности действия

Клемма подключения

Зона обнаружения, монтаж на потолке:

M1: Ø 3-8 м (рис. 3.7) M2: Ø 1-6 м (рис. 3.8)

Зона обнаружения, монтаж на стене

M1: Ø 3-8 м (рис. 3.9) M2: Ø 1-6 м (рис. 3.10)

Зоны регистрации могут слегка отличаться в зависимости от использованного дизайна.

4. Монтаж

• Отключить электропитание (рис. 4.1)

Схема соединений (рис. 4.1)

Сетевой провод состоит из 3 жил:

= фаза (обычно черного, коричневого или серого цвета)

= нулевой провод (чаще всего синий)

РЕ = провод заземления (зеленый/желтый)

В случае сомнения идентифицировать кабель с помощью индикатора, затем снова отключить напряжение. Присоединить фазный (L) и нулевой провод (N) к соответствующим клеммам светильника.

Вследствие неправильного присоединения проводов в приборе или в распределительном ящике с предохранителями может произойти короткое замыкание. В таком случае рекомендуется еще раз проверить провода и заново подключить их. При необходимости в сетевой провод может быть вмонтирован выключатель для включения и выключения сетевого тока. Источник света этого прожектора не подлежит замене. При необходимости замены источника света (например, в конце его срока службы), необходимо заменить весь прожектор.

Подключение к сумеречному освещению ведет к повреждению сенсорного светильника.

5. Монтаж

- Проверить все конструктивные детали на предмет повреждения.
- При повреждениях не включать продукт.
- При монтаже сенсорного светильника следить за тем, чтобы он крепился без вибраций.
- Выбрать подходящее место для монтажа с учетом радиуса действия и регистрации движений.

Порядок монтажа

- Отключить электропитание (рис. 4.1)
- Наметить отверстия для сверления (рис. 5.1)
- Просверлить отверстия и вставить дюбели (рис. 5.2)
- Провод скрытой проводки (рис. 5.3)
- С распорками при монтаже открытой проводкой (рис. 5.4)
- Подключить соединительный кабель (рис. 5.5)
- Включить электропитание (рис. 5.6)
- Выполнить регулировки → "6. Эксплуатация"
- Установка плафона
- M1 (рис. 5.6)
- M2 (рис. 5.7)

6. Эксплуатация

После полного монтажа корпуса и выполнения сетевого подключения потолочный сенсорный светильник может быть пущен в эксплуатацию. При ручном пуске светильника в эксплуатацию с помощью выключателя он выключается на период измерения через 10 сек. и затем активирован для сенсорного режима. Повторное нажатие выключателя не требуется.

Функция установочного регулятора (рис. 6.1)

Заводские настройки:

Установка сумеречного порога: 2000 лк

Установка времени: 5 сек.

Установка дальности действия: М1: 8 м

M2: 6 M

Установка сумеречного порога (порог срабатывания) (D)

Необходимый порог срабатывания светильника может быть установлен плавно в диапазоне прим. 2 - 2000 лк.

- Регулятор, установленный на 🔅 = режим дневного освещения(независимо от яркости)
- Регулятор, установленный на (= режим сумеречного освещения (ок. 2 лк)

При установке зоны обнаружения и при проведении эксплуатационного теста при дневном свете регулятор должен быть установлен на . .

Время включения

(время остаточного включения) (Е)

Необходимое время освещения может быть установлено на светильнике плавно в диапазоне от 5 сек. до макс. 15 мин. Каждое зарегистрированное движение до истечения этого времени заново начинает отсчет времени.

Указание: После каждого процесса отключения светильника обнаружение нового движения прерывается прим. на 1 секунду. Только по истечении этого времени светильник может снова включать свет при движении. При установке зоны обнаружения и при проведении эксплуатационного теста рекомендуется устанавливать наиболее короткое время.

Регулировка радиуса действия (чувствительности) (F)

Под понятием "радиус действия" понимают почти кругообразный диаметр на земле, который при монтаже на высоте 2.5 м образует зону обнаружения.

- Установочный регулятор на макс. = макс. радиус действия (М1 8 м / М2 6 м)
- Установочный регулятор на мин. = мин. радиус действия (М1 3 м / М2 1 м)

7. Сертификат соответствия ЕС

Этот продукт отвечает требованиям следующих стандартов, законов и директив:

- директивы по низковольтным приборам 2014/35/EU
- директивы 2014/30/EU относительно электромагнитной совместимости
- директивы 2011/65/EU о применении материалов для производства электрических и электронных изделий, не содержащих вредных веществ.
- директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования WEEE 2012/19/EU

8. Гарантийные обязательства

Данное изделие производства Steinel было с особым вниманием изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации соответственно действующим инструкциям, а потом подвергнуто выборочному контролю качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли вследствие дефекта материала или конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на повреждения и дефекты. возникшие в результате износа деталей, ненадлежащей эксплуатации и ухода. Фирма не несет ответственности за материальный ущерб третьих лиц, нанесенный в процессе эксплуатации изделия.

Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде с кратким описанием неисправности было отправлено вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия) по адресу сервисной мастерской.

Ремонтный сервис:

По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключающих гарантию, обратитесь в ближайшее сервисное предприятие, чтобы получить информацию о возможности ремонта.



9. Технические данные			
M1 200 × 200 × 53 мм			
M2 220 × 220 × 67 мм			
220-240 В / 50/60 Гц			
11 W СИД			
М1 хром 530 лм			
М2 хром 560 лм			
М1 хром 48 лм/Вт			
М2 хром 51 лм/Вт			
3000 К / теплый белый / SDCM 3			
50 000 ч (L70B10 по LM80)			
5,8 ГГц (регистрирует малейшие движения независимо от температуры)			
360° при угле раствора 160°			
ок. 1 мВт			
М1: Ø 3-8 м			
M2: Ø 1-6 м			
5 сек 15 мин.			
2 - 2000 лк			
IP 20			
-10° - +30° C			

 $^{^{\}star}$ (Световой поток может отличаться от указанных значений в зависимости от использованного дизайна.)

10. Неполадки при эксплуатации

10. Неполадки при эксплуатации			
Нарушение	Причина	Устранение	
На сенсорном светильнике нет напряжения	■ Дефект главного предохранителя, не включен, обрыв провода	 Заменить главный предохранитель, включить сетевой выключатель, проверить провод индикатором на- пряжения 	
	■ Короткое замыкание в сетевом кабеле	■ Проверить подключения	
	■ Выключен возможно имеющийся сетевой выключатель	■ Включить сетевой выключатель	
Сенсорный светильник не включается	■ Неправильно выбрана установка су- меречного включения	■ Отрегулировать заново	
	■ Выключен сетевой выключатель	■ Включить	
	■ Неисправен главный предохранитель	 Заменить главный предохранитель, 	
		проверить подсоединение проводов	
Сенсорный светильник не выключается	■ Постоянное движение в зоне обна- ружения	■ Проверить зону обнаружения	
Сенсорный светильник включается без	■ Светильник установлен не полно- стью стационарно	■ Прочно установить корпус	
распознаваемого движения	■ Движение имело место, но наблюдатель его не распознал (движение за стеной, движение малого объекта в непосредственной близкости к светильнику и т.п.)	■ Проверить зону обнаружения	
Сенсорный светильник не включается, несмотря на движение	■ Быстрые движения для минимиза- ции сбоев игнорируются или зона обнаружения установлена слишком малой	■ Проверить зону обнаружения	
	■ Неправильно выбрана установка сумеречного включения	■ Отрегулировать заново	

BG

1. За този документ

Моля прочетете го внимателно и го пазете!

- Всички права запазени. Препечатване, дори откъслечно, само с наше разрешение.
- Запазваме си правото за промени, които служат на техническото развитие.

Обяснение на символите



Предупреждение за опасности!



Препратка към части от текста в документа.

2. Общи указания за безопасност



- Преди да предприемете каквито и да е работи по уреда, прекъснете електрическото захранване!
- При монтаж електрическата система трябва да е без напрежение. Първо спрете електрическия ток, след което проверете системата с уред за проверка на напрежението.
- Монтажът на сензорната лампа изисква работа с електричество.
 Затова трябва да се извърши професионално, според съответните държавни предписания и изисквания. (©> VDE 0100, @> ÖVE / ÖNORM E8001-1,
- Използвайте само оригинални резервни части.
- Ремонтите трябва да се извършват само от специализирани сервизи.

3. RS LED M1 / RS LED M2

Сензорните вътрешни лампи М1 и М2 са активни датчици за движение. Интегрираният високочестотен сензор изпраща високочестотни електромагнитни вълни (5,8 GHz) и прихваща тяхното ехо. При най-малкото движение в обхвата на лампата, сензорът отчита промяната в ехото. Микропроцесор издава команда за включване на осветлението. Засичане през врати, стъкла или тънки стени е възможно.

Сведение:

@- SEV 1000)

Мощността на високочестотния сензор е около 1 mW - това е само 1/1000 част от мощността на мобилен телефон или микровълнова печка.

Съдържание на комплекта М1 (рис. 3.1)

Размери M1 **(рис. 3.2)**

Съдържание на комплекта М2 (рис. 3.4)

Размери M2 **(рис. 3.5)**

Преглед на уреда М1/М2 (рис. 3.3/3.6)

А Абажур

В Корпус

С Високочестотен сензор

D Настройка на светлочувствителността

Е Настройка на времето

F Настройка на обхвата

G Клема за свързване

Обхват при монтаж на таван

M1: Ø 3-8 м (рис. 3.7)

M2: Ø 1-6 м (рис. 3.8)

Обхват при монтаж на стена

M1: Ø 3-8 м (рис. 3.9) M2: Ø 1-6 м (рис. 3.10)

В зависимост от дизайна, обхватът може леко да се различава от посочените.

4. Монтаж

• Да се изключи електрозахранването (рис. 4.1)

Схема на свързване (рис. 4.1)

Кабелът съдържа 3 проводника:

L = фаза (обикновено черен, кафяв или сив)

N = нула (обикновено син)

РЕ = заземяващ проводник (зелен/жълт)

При съмнение, проводниците трябва да бъдат идентифицирани с уред за проверка на напрежението, след което отново да бъдат свързани, без напрежение. Фазата (L) и нулата (N) се свързват към лустер клемата.

Важно:

Размяна на проводниците води до късо съединение в уреда или таблото с предпазители. При такъв случай всеки проводник трябва още веднъж да бъде идентифициран и наново свързан. Към системата, разбира се, може да бъде добавен прекъсвач, за включване и изключване.

Светлинният източник на тази лампа е незаменяем; ако се наложи замяната му (напр. след края на живота му), цялата лампа трябва да се замени.

Свързването към димер води до повреда на сензорната лампа.

5. Монтаж

- Всички части да се проверят за щети.
- При повреди продуктът да не се пуска в експлоатация.
- При монтаж на сензорната лампа да се следи за стабилното й закрепване.
- Да се избере подходящо място за монтаж, съобразявайки се с обхвата и засичането на движение.